

تغییرات قیمت قطعات یدکی ایران خودرو

| ردیف | ردیف | کد فنی | مارک | نام قطعه | خودرو | قیمت قبلی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | درصد تغییرات |
|------|--------|--------|---|----------|-------|------------------|------------------|--------------|
| ۱ | ۱۰۰۲۲۹ | ۴۰۰ | جهه فرمان کامل با سبیک | تیبا | | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶% |
| ۲ | ۱۰۰۲۳۵ | ۲۲۰ | مخزن روغن هیدرولیک | تیبا | | ۱,۰۳۴,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۰۰۰ | ۹% |
| ۳ | ۱۰۰۲۴۸ | A | لوله اصلی ترمز راست-CBS | تیبا | | ۱,۵۰۲ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۲۴۵۳۴% |
| ۴ | ۱۰۰۲۸۶ | ۲ | مجموعه کلید شیشه بالابر و زیر آرنجی جلو | تیبا | | ۷۳۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۰۰۰ | ۱۰% |
| ۵ | ۱۰۰۲۸۶ | ۲۰۲ | مجموعه کلید شیشه بالابر و زیر آرنجی جلو | تیبا | | ۲,۱۶۷,۰۰۰ | ۸۰۳,۰۰۰ | -۶۳% |
| ۶ | ۱۰۰۲۸۷ | ۲ | مجموعه کلید شیشه بالابر و زیر آرنجی جلو | تیبا | | ۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۰۰۰ | ۱۰% |
| ۷ | ۱۰۰۲۸۷ | A | مجموعه کلید شیشه بالابر و زیر آرنجی جلو | تیبا | | ۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۰۰۰ | ۱۰% |
| ۸ | ۱۰۰۲۹۸ | A | مجموعه اهرم بندی برف پاک کن جلو (بازو) | تیبا | | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۳,۰۰۰ | ۱۰% |
| ۹ | ۱۰۰۳۰۸ | A | چراغ استپ ترمز روی تاقچه عقب(داخلی) | تیبا | | ۸۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۸,۵۰۰ | ۱۷% |
| ۱۰ | ۱۰۰۳۳۶ | A | شیلنگ فشار قوی | تیبا | | ۹۷۳,۵۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۲% |
| ۱۱ | ۱۰۰۳۴۰ | ۲۲۰ | اوپراتور کامل - سردساز | تیبا | | ۱۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶% |
| ۱۲ | ۱۰۰۳۹۸ | ۲ | سینی طاقچه عقب | تیبا | | ۲,۰۶۸,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱۴% |
| ۱۳ | ۱۰۰۴۳۷ | B | گل پخش کن عقب راست | تیبا | | ۲۸۵,۰۰۰ | ۳۴۴,۰۰۰ | ۲۰% |
| ۱۴ | ۱۰۱۷۵۷ | ۴ | در صندوق عقب | تیبا | | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴% |
| ۱۵ | ۱۰۲۴۴۶ | ۴ | در صندوق عقب کامل | تیبا | | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸% |
| ۱۶ | ۲۱۱۹۹۱ | ۱۴ | اتاق کامل تندر ۹۰ | تندر ۹۰ | | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲% |
| ۱۷ | ۲۱۱۹۹۱ | ۱۵ | اتاق کامل تندر ۹۰ | تندر ۹۰ | | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶% |
| ۱۸ | ۲۱۱۹۹۱ | ۱۶ | اتاق کامل تندر ۹۰ | تندر ۹۰ | | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶% |
| ۱۹ | ۲۱۲۹۲۷ | ۱۴ | اتاق کامل Facelift | تندر ۹۰ | | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴% |
| ۲۰ | ۲۱۲۹۲۷ | ۱۵ | اتاق کامل Facelift | تندر ۹۰ | | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶% |
| ۲۱ | ۲۱۲۹۲۷ | ۱۶ | اتاق کامل Facelift | تندر ۹۰ | | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵% |
| ۲۲ | ۳۰۱۵۵۹ | ۱ | لولای پایینی درب | NZ | | ۸۰۵,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰ | ۳% |
| ۲۳ | ۳۰۱۵۵۹ | ۲ | لولای پایینی درب | NZ | | ۸۰۵,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰ | ۳% |

تغییرات قیمت قطعات یدکی ایران خودرو

| ردیف | کد فنی | مارک | نام قطعه | خودرو | قیمت قبلی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | درصد تغییرات |
|------|--------|------|---------------------------------------|-------|------------------|------------------|--------------|
| ۲۴ | ۳۰۱۵۵۹ | ۴ | لولای پایینی درب | NZ | ۸۰۵,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰ | ۳% |
| ۲۵ | ۳۰۱۵۵۹ | ۵۰۶ | لولای پایینی درب | NZ | ۸۰۵,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰ | ۳% |
| ۲۶ | ۳۰۲۱۳۸ | ۲۰۴ | رودری چپ | NZ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶% |
| ۲۷ | ۳۰۲۱۳۸ | ۴ | رودری چپ | NZ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶% |
| ۲۸ | ۳۰۲۱۳۹ | ۲۰۴ | رودری راست | NZ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶% |
| ۲۹ | ۳۰۲۱۳۹ | ۴ | رودری راست | NZ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶% |
| ۳۰ | ۳۰۲۱۳۹ | ۵۱۲ | رودری راست | NZ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶% |
| ۳۱ | ۵۰۰۸۳۷ | ۲۰۴ | لوله ترمز پمپ زیر پا به مقسم ترمز، چپ | پراید | ۱۳,۸۶۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۵۵۹% |
| ۳۲ | ۵۰۰۸۳۷ | ۴ | لوله ترمز پمپ زیر پا به مقسم ترمز، چپ | پراید | ۱۷,۳۲۵ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۱۲۲۸% |
| ۳۳ | ۵۰۲۹۴۳ | ۴ | سقف فلزی صبا با سوراخ آتنن | پراید | ۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵% |
| ۳۴ | ۵۰۴۵۰۸ | ۲ | مخزن شیشه شوی داخل گلکیر | پراید | ۲۹۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷% |
| ۳۵ | ۵۶۲۱۷۲ | ۲۰۲ | چراغ نمره عقب کامل | پراید | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲۷% |
| ۳۶ | ۵۶۲۱۷۲ | A | چراغ نمره عقب کامل | پراید | ۸۸,۹۳۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸۱% |
| ۳۷ | ۷۰۳۵۵۰ | ۴ | سینی بغل پا راست | NZ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵% |
| ۳۸ | ۷۰۳۵۵۱ | ۴ | سینی بغل پا چپ | NZ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵% |
| ۳۹ | ۷۰۳۵۵۷ | ۴ | سینی زیر موتور و رادیاتور انژکتوری | NZ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۹% |
| ۴۰ | ۷۰۳۵۶۳ | ۴ | رکاب بغل کفی جلو راست | NZ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۸% |
| ۴۱ | ۷۰۳۵۶۳ | ۵۱۲ | رکاب بغل کفی جلو راست | NZ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۸% |
| ۴۲ | ۷۰۳۵۶۳ | ۴ | رکاب بغل کفی جلو چپ | NZ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۸% |
| ۴۳ | ۷۰۳۵۶۳ | ۵۱۲ | رکاب بغل کفی جلو چپ | NZ | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۸% |
| ۴۴ | ۷۰۳۵۶۶ | ۴ | سقف فلزی | NZ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰% |
| ۴۵ | ۷۰۳۵۶۶ | ۵۱۲ | سقف فلزی | NZ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰% |
| ۴۶ | ۷۰۳۶۰۰ | ۲ | ستون پشتی خارجی اتاق جلو طرف چپ | NZ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۶% |

تغییرات قیمت قطعات یدکی ایران خودرو

| ردیف | کد فنی | مارک | نام قطعه | خودرو | قیمت قبلی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | درصد تغییرات |
|------|--------|------|------------------------------------|-------|------------------|------------------|--------------|
| ۴۷ | ۷۰۳۶۰۰ | ۴ | ستون پشتی خارجی اتاق جلو طرف چپ | NZ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۶% |
| ۴۸ | ۷۰۳۶۰۱ | ۲ | ستون پشتی خارجی اتاق جلو طرف راست | NZ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۶% |
| ۴۹ | ۷۰۳۶۰۱ | ۴ | ستون پشتی خارجی اتاق جلو طرف راست | NZ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۶% |
| ۵۰ | ۷۰۳۸۶۰ | ۲ | درومотор | NZ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱% |
| ۵۱ | ۷۰۳۸۶۰ | ۴ | درومotor | NZ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱% |
| ۵۲ | ۷۰۳۸۶۰ | ۶ | درومotor | NZ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱% |
| ۵۳ | ۷۰۳۸۶۰ | P12 | درومotor | NZ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱% |
| ۵۴ | ۷۰۳۸۶۱ | ۲ | درراست | NZ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷% |
| ۵۵ | ۷۰۳۸۶۱ | ۴ | درراست | NZ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷% |
| ۵۶ | ۷۰۳۸۶۱ | ۶ | درراست | NZ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷% |
| ۵۷ | ۷۰۳۸۶۱ | P12 | درراست | NZ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۷% |
| ۵۸ | ۷۰۳۸۶۶ | ۴ | گلگیر - راست | NZ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵% |
| ۵۹ | ۷۰۳۸۶۶ | P12 | گلگیر - راست | NZ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵% |
| ۶۰ | ۷۰۳۸۶۷ | ۴ | گلگیر - چپ | NZ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵% |
| ۶۱ | ۷۰۳۸۶۷ | P12 | گلگیر - چپ | NZ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵% |
| ۶۲ | ۷۰۳۸۸۰ | ۴ | ستون - راست ، معمولی و انژکتوری | NZ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶% |
| ۶۳ | ۷۰۳۸۸۱ | ۲ | ستون جلو ، سمت چپ نیسان انژکتوری | NZ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶% |
| ۶۴ | ۷۰۳۸۸۱ | ۴ | ستون جلو ، سمت چپ نیسان انژکتوری | NZ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶% |
| ۶۵ | ۷۰۵۱۷۵ | ۴ | آستر گلگیر جلو چپ ABS | NZ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴% |
| ۶۶ | ۷۰۵۲۲۲ | ۴ | گلگیر جلو راست (با سوراخ راهنمایی) | NZ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵% |
| ۶۷ | ۷۰۵۲۲۲ | P12 | گلگیر جلو راست (با سوراخ راهنمایی) | NZ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵% |
| ۶۸ | ۷۰۵۲۲۳ | ۴ | گلگیر جلو چپ (با سوراخ راهنمایی) | NZ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵% |
| ۶۹ | ۷۰۵۲۲۳ | P12 | گلگیر جلو چپ (با سوراخ راهنمایی) | NZ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵% |

تغییرات قیمت قطعات یدکی ایران خودرو

| ردیف | کد فنی | مارک | نام قطعه | خودرو | قیمت قبلی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | درصد تغییرات |
|------|---------|------|-------------------------|-------|------------------|------------------|--------------|
| ۷۰ | ۷۰۵۶۵۰۰ | ۴ | سینی قاب رادیاتور | NZ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵% |
| ۷۱ | ۷۰۵۶۵۰۰ | P12 | سینی قاب رادیاتور | NZ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵% |
| ۷۲ | ۷۰۵۶۶۸ | ۴ | آستر گلگیر جلو راست ABS | NZ | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴% |
| ۷۳ | ۷۰۵۸۳۵ | ۴ | رویه درچپ بیورو | NZ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶% |
| ۷۴ | ۷۰۵۸۳۵ | P12 | رویه درچپ بیورو | NZ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶% |
| ۷۵ | ۷۰۵۸۳۶ | ۴ | رویه درراست بیورو | NZ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶% |
| ۷۶ | ۷۰۵۸۳۶ | P12 | رویه درراست بیورو | NZ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶% |
| ۷۷ | ۷۰۵۸۳۷ | ۴ | مجموعه سینی زیر بادگیر | NZ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷% |