

## تغییرات قیمت قطعات یدکی سایپا

ردیف	کد فنی	مارک	نام قطعه	خودرو	قیمت قبلی (ریال)	قیمت جدید (ریال)	درصد تغییرات	#
۱	۱۰۳۵۱۰	P6S	پدال کلاچ و ترمز با متعلقات EURO4	تیا	۸,۳۵۲,۹۶۰	۱۰,۳۲۴,۱۶۰	۲۴%	▲
۲	۱۰۴۵۲۳	۲	رله میکرو ۵ پین ۴۰ آمپر	تیا، ساینا، کوپیک	۹۸۵,۶۰۰	۱,۰۳۴,۸۸۰	۵%	▲
۳	۱۰۶۴۲۳	P6S	چراغ عقب راست - ساینا S/G	تیا	۱۲,۰۱۲,۰۰۰	۱۳,۱۸۲,۴۰۰	۱۰%	▲
۴	۱۰۸۳۴۹	P6S	آیینه بغل چپ برقی	اطلس	۲۰,۳۲۸,۰۰۰	۲۲,۱۷۶,۰۰۰	۹%	▲
۵	۵۶۱۷۹۳	۲	مجموعه بلوک هیدرولیک ABS و برکت میانی و ضربه گیر ها ۷۱	پراید ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۱۱، ۱۱۲	۴۵,۵۸۴,۰۰۰	۷۶,۳۸۴,۰۰۰	۶۸%	▲
۶	۷۰۳۹۵۵	A	تسمه تایم دیزل	نیسان	۱۷,۲۴۸,۰۰۰	۱۷,۰۰۱,۶۰۰	-۱%	▼
۷	۷۰۴۰۹۵	۹	کشتویی دنده ۵ دیزل (چرخشگر)	نیسان	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰%	▲
۸	۷۰۴۲۵۹	۲	سنسور دمای آب دیزل	نیسان	۴,۸۰۴,۸۰۰	۷,۱۴۵,۶۰۰	۴۹%	▲
۹	۷۰۴۲۵۹	A	سنسور دمای آب دیزل	نیسان	۵,۱۷۴,۴۰۰	۷,۱۴۵,۶۰۰	۳۸%	▲
۱۰	۸۶۰۲۷۴	۲۲۰	کابل ترمز دستی چپ	شاهین	۳,۹۴۲,۴۰۰	۴,۱۸۸,۸۰۰	۶%	▲
۱۱	۸۶۰۵۵۸	۲	چراغ مه شکن عقب راست	شاهین	۱۳,۰۵۹,۲۰۰	۱۴,۱۶۸,۰۰۰	۸%	▲
۱۲	۸۶۱۴۰۴	۲	مجموعه بوستر ترمز - MT- GROUSE	شاهین	۳۴,۴۹۶,۰۰۰	۳۵,۷۲۸,۰۰۰	۴%	▲
۱۳	۸۶۱۴۰۴	۲۲۰	مجموعه بوستر ترمز - MT- GROUSE	شاهین	۳۴,۴۹۶,۰۰۰	۳۵,۷۲۸,۰۰۰	۴%	▲
۱۴	۸۶۱۵۵۳	۲	مجموعه لوله شماره ۲ کولر	شاهین	۲,۷۷۲,۰۰۰	۲,۸۳۳,۶۰۰	۲%	▲
۱۵	۸۶۱۵۵۳	۲۲۰	مجموعه لوله شماره ۲ کولر	شاهین	۲,۷۷۲,۰۰۰	۲,۸۳۳,۶۰۰	۲%	▲
۱۶	۸۶۱۵۵۵	۲	کندانسور	شاهین	۲۲,۱۷۶,۰۰۰	۲۳,۴۰۸,۰۰۰	۶%	▲
۱۷	۸۶۲۰۲۱	۲۲۰	قفل درب عقب چپ (برنز)	شاهین	۷,۳۹۲,۰۰۰	۷,۷۶۱,۶۰۰	۵%	▲
۱۸	۸۶۲۴۵۷	۲۲۰	دسته سیم داشبورد کروز (۱۶ پین)	شاهین	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۷%	▲
۱۹	۸۶۰۲۷۴	۲۲۰	کابل ترمز دستی چپ	شاهین	۳,۹۴۲,۴۰۰	۴,۱۸۸,۸۰۰	۶%	▲
۲۰	۸۶۰۵۵۸	۲	چراغ مه شکن عقب راست	شاهین	۱۳,۰۵۹,۲۰۰	۱۴,۱۶۸,۰۰۰	۸%	▲
۲۱	۸۶۱۴۰۴	۲	مجموعه بوستر ترمز - MT- GROUSE	شاهین	۳۴,۴۹۶,۰۰۰	۳۵,۷۲۸,۰۰۰	۴%	▲
۲۲	۸۶۱۴۰۴	۲۲۰	مجموعه بوستر ترمز - MT- GROUSE	شاهین	۳۴,۴۹۶,۰۰۰	۳۵,۷۲۸,۰۰۰	۴%	▲
۲۳	۸۶۱۵۵۳	۲	مجموعه لوله شماره ۲ کولر	شاهین	۲,۷۷۲,۰۰۰	۲,۸۳۳,۶۰۰	۲%	▲
۲۴	۸۶۱۵۵۳	۲۲۰	مجموعه لوله شماره ۲ کولر	شاهین	۲,۷۷۲,۰۰۰	۲,۸۳۳,۶۰۰	۲%	▲
۲۵	۸۶۱۵۵۵	۲	کندانسور	شاهین	۲۲,۱۷۶,۰۰۰	۲۳,۴۰۸,۰۰۰	۶%	▲
۲۶	۸۶۲۰۲۱	۲۲۰	قفل درب عقب چپ (برنز)	شاهین	۷,۳۹۲,۰۰۰	۷,۷۶۱,۶۰۰	۵%	▲
۲۷	۸۶۲۴۵۷	۲۲۰	دسته سیم داشبورد کروز (۱۶ پین)	شاهین	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۷%	▲